



SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS PARA FINS DE LEILÃO

Município de Tramandaí/RS

1. OBJETIVO.

Sugestão de avaliação de veículos, máquinas e bens diversos de propriedade do Município de Tramandaí/RS, para fins de estimar o valor de venda em leilão.

2. PROCEDIMENTOS.

Foram realizadas fotos e análise documental de todos bens que se encontravam a disposição. Verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização. Em se tratando de veículos, máquinas e demais bens usados, para sugerir o valor de cada um, utilizou-se um estudo de mercado em condições semelhantes e/ou leiloados em outros órgãos públicos.

3. RELAÇÃO DE BENS

3.1 CAÇAMBA AGRÍCOLA B40F – 2014 E SUCATAS DIVERSAS



3.1.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

Estado estrutural crítico. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças.



3.2 PÁ CARREGADEIRA XCMG – LW300 - 2011



3.2.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

Problema grave na transmissão. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins.

3.3 RETROESCAVADEIRA JCB – 2007



3.3.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

Problema de perda de força no motor, bomba e bicos. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Sem concha.

3.4 HONDA/ CG 150 TITAN KS

Placa: **INM 7008** – Ano: **2006** – Modelo: **2007** – Cor: **Preta** – Comb: **Gasolina**



Ju Leilões
PRESENCIAIS E ONLINE

Jucenara M. V. Bordignon

JUCISRS 371/2018

☎ 54 99953.8338



3.4.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

Problema na transmissão. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins.

3.5 FIAT/STRADA FIRE FLEX

Placa: **ITD1112** – Ano: **2009** – Modelo: **2010** – Cor: **Branca** – Comb: **Alcool/ gasolina**



3.5.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

Problema crítico na caixa de marchas, freios e suspensão. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em péssimo estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Porta caída. Forração interna ruim.

3.6 CHEVROLET/MONTANA LS

Placa: **IWS7584** – Ano: **2015** – Modelo: **2016** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**



Ju Leilões
PRESENCIAIS E ONLINE

Jucenara M. V. Bordignon

JUCISRS 371/2018

54 99953.8338



3.6.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS:

Estrutura interior comprometida e problema no alternador. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim. Parachoque dianteiro quebrado.



3.7 CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT

Placa: **IWQ0418** – Ano: **2015** Modelo: **2015** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/Gasolina**



3.7.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema na suspensão, caixa de marchas e junta queimada. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.8 FIAT/MOBI LIKE

Placa: **JB18H67** – Ano: **2022** Modelo: **2023** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**



3.8.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

O veículo acidentado, de grande monta, em péssimo estado de conservação. Encontra-se parado ao tempo. Diversos danos na lataria. Pintura manchada desbotada e com risco. Parachoque dianteiro. Pneus ruins. Forração interna danificada. Airbag acionados. Faltam peças diversas. Necessita de muitos reparos.

3.9 CHEVROLET/CLASSIC LS

Placa: **IWR2752** – Ano: **2015** Modelo: **2016** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**





3.9.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema grave no motor. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.10 CHEVROLET/MONTANA LS

Placa: **IWS7G03** – Ano: **2015** Modelo: **2016** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**



3.10.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema grave no motor. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.11 CHEVROLET/SPIN 1.8 L MT LT



Placa: **IVV7752** – Ano: **2014** Modelo: **2015** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/Gasolina**



3.11.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema grave no motor. Motor desmontado. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.12 FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8

Placa: **IUT6128** – Ano: **2013** Modelo: **2013** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**





3.12.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema grave no motor. Vidro traseiro quebrado. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.13 TRATOR AGRALE – 2014 E SUCATAS



3.13.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema estrutural, arranque e caixa de marchas. Falta banco do motorista. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins.

3.14 TRATOR NEW HOLLAND 7630 - 1997



3.14.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Problema grave no motor. Falta pneu e roda dianteira. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins.

3.15 CITROEN/JUMPER RONTANAMB – AMBULÂNCIA

Placa: IWT9424 – Ano: 2014 Modelo: 2014 – Cor: Branco – Comb: Diesel



3.15.1 Condições encontradas

Problema grave no motor. Vidro traseiro quebrado. Porta lateral com defeito. Falta parachoque dianteiro. Motor desmontado. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.16 PÁ CARREGADEIRA ELUGEM – 0J636- 2016



3.16.1 Condições encontradas

Problema estrutural, arranque e caixa de marcha. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.17 I/M.BENZ 515 CDI SPRINTER M

Placa: **IVI8C54** – Ano: **2013** Modelo: **2014** – Cor: **Branco** – Comb: **Diesel**



3.17.1 Condições encontradas

Problema grave no motor. Infiltração no teto. Falta para-choque dianteiro. Motor parcialmente desmontado. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.18 CITROEN/ AIRCROSS START MT

Placa: **IZU8C85** – Ano: **2019** Modelo: **2020** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**



Ju Leilões
PRESENCIAIS E ONLINE

Jucenara M. V. Bordignon

JUCISRS 371/2018

☎ 54 99953.8338



3.18.1 Condições encontradas

Problema grave no motor e no bloco. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.19 PEUGEOT/ BOXER HDI TCA AM - AMBULÂNCIA

Placa: **ITW8C44** – Ano: **2012** Modelo: **2013** – Cor: **Branco** – Comb: **Diesel**



3.19.1 Condições encontradas

Problema grave no motor. Motor desmontado. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.20 VW/SAVEIRO 1.6

Placa: INT5381 – Ano: 2007 Modelo: 2007 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina



3.20.1 Condições encontradas

O veículo acidentado de grande monta. Falta rodas e pneus. Em péssimo estado de conservação. Encontra-se parado ao tempo. Diversos danos na lataria. Pintura manchada desbotada e com risco. Parachoque dianteiro e traseiro danificados. Forração interna danificada. Estofamento danificado. Painel de instrumentos danificados. Faltam peças diversas. Necessita de muitos reparos.

3.21 CHEVROLET/SPIN 1.8 L MT LTZ

Placa: **IWF3155** – Ano: **2014** Modelo: **2015** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**



Ju Leilões
PRESENCIAIS E ONLINE

Jucenara M. V. Bordignon

JUCISRS 371/2018

54 99953.8338



3.21.1 Condições encontradas

Problema grave no motor. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.22 TRATOR ROCADEIRA TRAMONTINA - 69647



3.22.1 Condições encontradas

Problema grave no motor. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças.

3.23 CARROÇÃO RODA SIMPLES BASCULANTE E ROCADEIRA PARA TRATOR



3.23.1 Condições encontradas

Bens inservíveis e obsoletos, desmontados com possibilidade de peças faltantes. Estado geral crítico. Apresenta marcas de ferrugem e desgastes pelo tempo.

3.24 ROCADEIRA ARTICULADA MFW - 2019



3.23.1 Condições encontradas

Bem inservível e obsoleto, desmontado com possibilidade de peças faltantes. Estado geral crítico. Apresenta marcas de ferrugem e desgastes pelo tempo.



3.25 FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8

Placa: **IUK2667** – Ano: **2013** Modelo: **2013** – Cor: **Branco** – Comb: **Alcool/gasolina**



3.23.1 Condições encontradas

Problema na suspensão, no freio, no ar condicionado e na abertura das portas. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.26 M.BENZ/CAMINHÃO MB 608 (L608 D)

Placa: **IJZ2674** – Ano: **1979** Modelo: **1979** – Cor: **azul** – Comb: **diesel**



3.23.1 Condições encontradas

Problema nos freios. Estado geral comprometido. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.



3.27 RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 - 2013



3.23.1 Condições encontradas

Problema nas mangueiras hidráulicas. Estruturalmente comprometida. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.28 CHEVROLET/ SPIN 1.8L MT LT

Placa: **IWO3387** – Ano: **2015** Modelo: **2016** – Cor: **branco** – Comb: **alcool/gasolina**



3.23.1 Condições encontradas

Problema grave no motor. Parachoque traseiro quebrado. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.29 ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519R.ORE

Placa: **IVX5G44** – Ano: **2014** Modelo: **2014** – Cor: **amarela** – Comb: **diesel**



3.29.1 Condições encontradas



Problema grave no motor. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Bancos avariados. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.30 RENAULT/DUSTER 16 D 4X2

Placa: **IVY9418** – Ano: **2014** Modelo: **2015** – Cor: **branca** – Comb: **alcool/gasolina**




3.30.1 Condições encontradas



Problema grave no motor e suspensão. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Precisa reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.31 I/CHEVROLET CLASSIC LS

Placa: **IWS1621** – Ano: **2015** Modelo: **2016** – Cor: **branco** – Comb: **alcool/gasolina**



3.31.1 Condições encontradas

O veículo acidentado de grande monta. Em péssimo estado de conservação. Encontra-se parado ao tempo. Diversos danos na lataria. Pintura manchada desbotada e com riscos. Parachoque dianteiro danificado. Parabrisa quebrado. Falta rodas e pneus. Airbag acionados. Forração interna danificada. Estofamento danificado. Painel de instrumentos danificados Péssimo estado de conservação. Não foi possível testar o funcionamento da parte mecânica, elétrica e demais componentes. Faltam peças diversas. Precisa de muitos reparos.

3.32 FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0

Placa: **IYQ7150**– Ano: **2018** Modelo: **2019**– Cor: **branco** – Comb: **alcool/gasolina**



Ju Leilões
PRESENCIAIS E ONLINE

Jucenara M. V. Bordignon

JUCISRS 371/2018

📞 54 99953.8338



3.32.1 Condições encontradas

Problema de embreagem. Faltam pneus e rodas. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Necessita reparos e pode estar faltando peças. Forração interna ruim.

3.33 FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX

Placa: **INI8F16** – Ano: **2006** Modelo: **2007** – Cor: **branco**– Comb: **alcool/gasolina**



3.33.1 Condições encontradas

Problema na caixa de transmissão. O bem está parado, sem uso e funcionamento. Em ruim estado de conservação. Pintura com marcas, amassados e riscos. Componentes plásticos e borrachas apresenta sinais de ressecamento pelo tempo. Apresenta diversas marcas de ferrugem. Precisa reparos e pode estar faltando peças. Pneus ruins. Forração interna ruim.

3.34 REATORES E LUMINARIAS



3.34.1 Condições encontradas

Bem inservível e obsoleto.

3.35 SUCATAS DIVERSAS



3.35.1 Condições encontradas

Bens em desuso, sem funcionamento ou utilização, alguns encontram-se desmontados com possibilidade de peças faltantes.

4. SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

Diante do exposto acima, sugere, para fins de leilão público os seguintes valores de lance inicial.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CAÇAMBA AGRÍCOLA B40F - 2014	R\$ 500,00
02	PÁ CARREGADEIRA XCMG – LW300- 2011	R\$ 18.500,00
03	RETROESCAVADEIRA JCB - 2007	R\$ 16.600,00
04	HONDA/ CG 150 TITAN KS - Placa: INM 7008 – Ano: 2006 – Modelo: 2007 – Cor: Preta – Comb: Gasolina	R\$ 1.000,00
05	FIAT/STRADA FIRE FLEX - Placa: ITD1112 – Ano: 2009 – Modelo: 2010 – Cor: Branca – Comb: Alcool/ gasolina	R\$ 3.200,00
06	CHEVROLET/MONTANA LS - Placa: IWS7584 – Ano: 2015 – Modelo: 2016 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 8.800,00
07	CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT - Placa: IWQ0418 – Ano: 2015 Modelo: 2015 – Cor: Branco – Comb: Alcool/Gasolina	R\$ 6.700,00
08	FIAT/MOBI LIKE - Placa: JBI8H67 – Ano: 2022 Modelo: 2023 –	R\$ 4.100,00



	Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	
09	CHEVROLET/CLASSIC LS - Placa: IWR2752 – Ano: 2015 Modelo: 2016 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 5.200,00
10	CHEVROLET/MONTANA LS - Placa: IWS7G03 – Ano: 2015 Modelo: 2016 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 8.600,00
11	CHEVROLET/SPIN 1.8 L MT LT - Placa: IVV7752 – Ano: 2014 Modelo: 2015 – Cor: Branco – Comb: Alcool/Gasolina	R\$ 8.000,00
12	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - Placa: IUT6128 – Ano: 2013 Modelo: 2013 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 8.500,00
13	TRATOR AGRALE	R\$ 3.400,00
14	TRATOR NEW HOLLAND 7630 - 1997	R\$ 7.200,00
15	CITROEN/JUMPER RONTANAMB – AMBUÂNCIA - Placa: IWT9424 – Ano: 2014 Modelo: 2014 – Cor: Branco – Comb: Diesel	R\$ 10.200,00
16	PÁ CARREGADEIRA ELUGEM – 0J636- 2016	R\$ 18.000,00
17	I/M.BENZ 515 CD I SPRINTER M - Placa: IVI8C54 – Ano: 2013 Modelo: 2014 – Cor: Branco – Comb: Diesel	R\$ 16.100,00
18	CITROEN/ AIRCROSS SMART MT - Placa: IZU8C85 – Ano: 2019 Modelo: 2020 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 4.200,00
19	19 PEUGEOT/ BOXER HDI TCA AM – AMBULÂNCIA - Placa: ITW8C44 – Ano: 2012 Modelo: 2013 – Cor: Branco – Comb: Diesel	R\$ 15.800,00
20	VW/SAVEIRO 1.6 - Placa: INT5381 – Ano: 2007 Modelo: 2007 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 3.400,00
21	CHEVROLET/SPIN 1.8 L MT LTZ - Placa: IWF3155 – Ano: 2014 Modelo: 2015 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 9.800,00
22	TRATOR ROCADEIRA TRAMONTINA - 69647	R\$ 800,00
23	CARROÇÃO RODA SIMPLES BASCULANTE E ROCADEIRA PARA	R\$ 900,00



	TRATOR	
24	ROCADEIRA ARTICULADA MFW- 2019	R\$ 1.800,00
25	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - Placa: IUK2667 – Ano: 2013 Modelo: 2013 – Cor: Branco – Comb: Alcool/gasolina	R\$ 10.200,00
26	M.BENZ/CAMINHÃO MB 608 (L608 D) - Placa: IJZ2674 – Ano: 1979 Modelo: 1979 – Cor: azul – Comb: diesel	R\$ 4.000,00
27	RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 - 2013	R\$ 17.800,00
28	CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LT - Placa: IWO3387 – Ano: 2015 Modelo: 2016 – Cor: branco – Comb: alcool/gasolina	R\$ 8.200,00
29	ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 R.ORE - Placa: IVX5G44 – Ano: 2014 Modelo: 2014 – Cor: amarela – Comb: diesel	R\$ 22.600,00
30	RENAULT/DUSTER 16 D 4X2- Placa: IVY9418 – Ano: 2014 Modelo: 2015 – Cor: branca – Comb: alcool/gasolina	R\$ 10.400,00
31	I/CHEVROLET CLASSIC LS Placa: IWS1621 – Ano: 2015 Modelo: 2016 – Cor: branco – Comb: alcool/gasolina	R\$ 1.800,00
32	FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 Placa: IYQ7I50– Ano: 2018 Modelo: 2019– Cor: branco – Comb: alcool/gasolina	R\$ 7.400,00
33	FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX Placa: INI8F16 – Ano: 2006 Modelo: 2007 – Cor: branco– Comb: alcool/gasolina	R\$ 4.200,00
34	SUCATA DE REATORES E LUMINARIAS	R\$ 400,00
35	SUCATAS DIVERSAS (Cadeiras de escritório diversas, móveis, armários, bebedouros, ar condicionados, informática, eletrônicos e outros) bens localizados no depósito situado no depósito da Rua.....	R\$ 700,00



Ju Leilões
PRESENCIAIS E ONLINE

Jucenara M. V. Bordignon

JUCISRS 371/2018

 54 99953.8338

5 CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados e no relatório fornecido pelo Engenheiro Mecânico da Administração Municipal, sugere-se que os valores acima indicados são os adequados como valor de lance inicial para venda em leilão visando atrair um maior número de interessados.

N. Termos,

P. Deferimento.

Paráí, 10 junho de 2025.

JUCENARA DE MELLO VIEIRA BORDIGNON

Leiloeira Pública Oficial

Matricula 371/2018